

Roční kontrola plynového zařízení /ČUBP č. 85/1978 Sb./

Provozovna č. *SVJ Havlíčkova 398, 500 02 Hradec Králové*

Objekt - č.p. *398* ulice *Havlíčková 398, 500 02 Hradec Králové*

	HUP	<i>kulový kohout 6/4"</i>
	funkce	<i>funkční</i>
	přístup	<i>v nice za dvířky - fasáda domu, vlevo od hlavního vchodu</i>
	značení HUP a přístupové cesty	<i>HUP označen</i>
Rozvodné potrubí	spoje	<i>se svářenými spoji</i>
	nátěry	<i>dostatečné</i>
	koroze	<i>nezjištěna</i>
	upevnění	<i>provedeno</i>
Stoupačky	spoje	<i>samotně z pomníčku od plynoměrů - dvorek</i>
Plynoměry		<i>3x plynoměr v pomníčku na dvorku - pomníček neoznačen</i> <i>2x zaslepeno zátkou + plomba</i>
Uzávěry plynoměrů	typ	<i>3x kulový kohout 1" - funkční</i>
Spotřební plynovody		<i>- restaurace - sporák s varnou deskou, k.k. 1/2", AZ, kotel Baxi s k.k. 3/4", závit., větrání a vložka - je</i> <i>- p. Michálková - I.p. vlevo - varná deska Rex s K800 1/2" závit, k. Vaillant s k.k. 1/2", přípojka hadice AZ, větrání a vložka - je</i> <i>- p. Hrubá - I.p. vpravo - sporák Mora 2135 s k.k. 1/2", přípojka hadice AZ, WAW Gamat 4000 s k.k. 1/2", přípojka závitová a WAW Gamat Karma Beta 5 s k.k. 1/2", přípojka závitová</i>

Zjištěné závady:

Osadit tabulku - PLYNOVÉ ZARÍZENÍ - na dvířka pomníčku pro plynoměry na dvorku.

p. Hrubá - zjištěn únik v závitových spojích na přípojce k WAW Gamat 4000 - nutno provést výměnu přípojky např. Eurogas

- doporučuji zajistit servis topidla WAW Gamat 4000 - nejdou zapálit, zhasí plamínek, nefunkční - např. servisní technik p. Prokeš 604836375

Termín odstranění 30.7.2011.

datum dokončení kontroly 28.6.2011

